

Recomendaciones de Almacenamiento y Transporte para el marco y tapa y caja y losa termoplástica

Para el apilamiento de estos productos se debe tener en consideración lo siguiente:

1. Armado de cama p/ Marco y Tapa

Para obtener una mejor área de apilado se sugiere armar las camas con los bultos en forma alternada en posición respecto al ancho y largo de cada bulto (Fig. 1) teniendo en cuenta que el bulto no sobresalga del borde de la parihuela. Es importante que el producto descansa en forma horizontal y no vertical evitando de esta manera someterlo a esfuerzos innecesarios que pueda dañar al producto.




Fig.1

2. Apilamiento de las camas p/ Marco y Tapa

Para una mejor estabilidad se recomienda el apilado de las camas por parihuela en posición intercalada (Fig. 2) máximo 3 camas por parihuela.



Fig.3

3. Apilamiento de las cajas

Se recomienda que sean de máximo 10 unidades desde el nivel del suelo o encima de una parihuela. (Fig. 3)



Fig.2

4. Armado de cama de losas

Se sugiere armar las camas con los bultos en forma alternada en posición respecto al ancho y largo de cada bulto (Fig. 4), teniendo en cuenta que el bulto no sobresalga del borde de la parihuela.




Fig.4

5. Apilamiento de losas

Para una mejor estabilidad se recomienda el apilado de las camas por parihuela en posición intercalada (Fig. 4) máximo 5 camas por



Fig.5

6. Apilamiento de parihuelas

Se recomienda el apilado máximo de 3 parihuelas para el caso de Marco y Tapa. (Fig. 2)

NOTA: Si los productos son almacenados a la intemperie se recomienda protegerlos con una cubierta impermeable de color oscuro.

Producto	N° de productos por empaque	Cantidad empaques por cama	N° de niveles por parihuela	N° de parihuelas
Marco y Tapa	10	9	3	3
Caja	10	-	1	1
Losa	10	5	2	2